


VRAI OU FAUX # 1

- | | Vrai | Faux |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 1. Les poulies qui ne sont jamais utilisées peuvent rester sur les arbres de transmission en service. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Les organes mobiles des concasseurs, broyeurs ou pulvérisateurs doivent être munis de protecteurs et entourés de garde-corps lorsque possible. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Un masque jetable en papier protège très bien le travailleur qui applique avec un pistolet, une peinture contenant des solvants organiques. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. On ne peut retrouver qu'un seul modèle d'étiquette du fournisseur sur les contenants soit celui avec la bordure et les groupes d'informations. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Si la pression est inférieure à 30 lbs (200 Kp), l'air comprimé peut être utilisé pour le nettoyage des personnes. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Un système d'éclairage de secours doit être installé dans chaque entreprise en cas de panne électrique. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. On doit privilégier un système de captation placé près de l'émission des fumées plutôt qu'un protecteur des voies respiratoires. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. Certains solvants peuvent dégager des vapeurs toxiques. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. L'empoisonnement à l'oxyde de carbone se manifeste par des nausées, des vertiges et des maux de tête. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. Tout rouleau en rotation présentant un danger de contact pour le travailleur doit être muni d'un dispositif à action rapide et d'une barrière fixe ou à mise en place automatique protégeant l'angle rentrant des rouleaux. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



VRAI OU FAUX # 1

- | | Vrai | Faux |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Les poulies qui ne sont jamais utilisées peuvent rester sur les arbres de transmission en service. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2. Les organes mobiles des concasseurs, broyeurs ou pulvérisateurs doivent être munis de protecteurs et entourés de garde-corps lorsque possible. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Un masque jetable en papier protège très bien le travailleur qui applique avec un pistolet, une peinture contenant des solvants organiques. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4. On ne peut retrouver qu'un seul modèle d'étiquette du fournisseur sur les contenants soit celui avec la bordure et les groupes d'informations. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5. Si la pression est inférieure à 30 lbs (200 Kp), l'air comprimé peut être utilisé pour le nettoyage des personnes. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6. Un système d'éclairage de secours doit être installé dans chaque entreprise en cas de panne électrique. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. On doit privilégier un système de captation placé près de l'émission des fumées plutôt qu'un protecteur des voies respiratoires. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. Certains solvants peuvent dégager des vapeurs toxiques. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. L'empoisonnement à l'oxyde de carbone se manifeste par des nausées, des vertiges et des maux de tête. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. Tout rouleau en rotation présentant un danger de contact pour le travailleur doit être muni d'un dispositif à action rapide et d'une barrière fixe ou à mise en place automatique protégeant l'angle rentrant des rouleaux. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |